

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI TORINO

CITTA' di ORBASSANO

**P.E.C.L.I.**

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA

DISTRETTO URBANISTICO D2

AREE DI P.R.G.C. 4.6.7, e 4.6.7.1

**PROPRIETARI**

AVELLA Salvatore \_\_\_\_\_

AZZATO Daniele \_\_\_\_\_

BALBO Riccardo \_\_\_\_\_

CANALE Nadia \_\_\_\_\_

CARACCIOLO Carlo \_\_\_\_\_

COMUNE DI ORBASSANO \_\_\_\_\_

COTZA Antonello \_\_\_\_\_

DE VIVO Anna \_\_\_\_\_

FADIS IMMOBILIARE S.r.l. \_\_\_\_\_

GAROFALO Donato \_\_\_\_\_

GIAVARINI Carmen \_\_\_\_\_

MARETTO Cristina Maria \_\_\_\_\_

PEIRA Patrizia \_\_\_\_\_

SANDRONE Anna Maria \_\_\_\_\_

SANDRONE Carlo \_\_\_\_\_

VISCONTI Consolata \_\_\_\_\_

VISCONTI Enrica \_\_\_\_\_

VISCONTI Giuseppe \_\_\_\_\_

VISCONTI Giuseppina \_\_\_\_\_

VISCONTI Luisa \_\_\_\_\_

VISCONTI Michelina \_\_\_\_\_

ZANGHI' Gisella \_\_\_\_\_

**PROGETTISTI**

Ing. Antonello COTZA

Via Pascoli, 7 - Orbassano (TO)

Tel. 011.9012266 \_\_\_\_\_

Arch. Cristina Maria MARETTO


Via Ormea, 106 - Torino \_\_\_\_\_

**RELAZIONE FOTOGRAFICA**

**DATA**

AGOSTO 2014

**All. 13**



**PLANIMETRIA GENERALE DI RIFERIMENTO**



Foto 1.: vegetazione sulle macerie dei fabbricati demoliti all'interno del perimetro di PEC



Foto 2.: vegetazione all'interno del perimetro di PEC



Foto 3.: vegetazione sulle macerie dei fabbricati demoliti all'interno del perimetro di PEC



Foto 4.: vegetazione sulle macerie dei fabbricati demoliti all'interno del perimetro di PEC



Foto 5.: vegetazione sulle macerie dei fabbricati demoliti all'interno del perimetro di PEC



Foto 6.: vegetazione all'interno del perimetro di PEC con vista sulle macerie dei fabbricati demoliti



Foto 7.: il muro di recinzione della proprietà Balbo



Foto 8.: incolto all'interno del perimetro di PEC



Foto 9.: il confine di PEC dall'interno di via Genova



Foto 10.: area coltivata all'interno del perimetro di PEC ed i margini incolti



Foto 11.: area coltivata all'interno del perimetro di PEC ed i margini incolti sulle macerie dei fabbricati demoliti



Foto 12.: area coltivata all'interno del perimetro di PEC ed i margini incolti



Foto 13.: area coltivata all'interno del perimetro di PEC e la linea di media tensione sullo sfondo



Foto 14.: area coltivata all'interno del perimetro di PEC vista da via Amendola



Foto 15.: confine di PEC su via Amendola



Foto 16.: l'area sterrata su via Genova prevista a parcheggio



Foto 17.: l'ingresso all'area della fornace da via Pendina con le due colonne tonde in mattoni



Foto 18.: confine di PEC su via Pendina



Foto 19.: area coltivata all'interno del perimetro del PEC vista da Via Pendina e la linea di media tensione