


EVENTO ALLUVIONALE 13/16 Ottobre 2000 con sovrapposizione aree allagate eventi 1993 e 2016



Comittente:

Città di Chivasso

Oggetto:

VARIANTE GENERALE AL P.R.G.C.

Progetto preliminare

GB03

CARTA DELLA DINAMICA FLUVIALE E DEGLI EVENTI ALLUVIONALI

Identificazione elaborato	Ambito	Tipologia	Commessa	n. elaborato	
GC60721GB03	G	C	607/21	G	B03

Dati consulenti

Geol. Teresio Barbero

GEO sintesi Associazione tra Professionisti

Corso Unione Sovietica 560 - 10135 Torino

tel. 0113913194 - fax 0113470903

e-mail: info@geosintesi.eu

Rev.	Redatto	Verificato	Validato	Data	Timbri e firme
1	Geol. E. Cogo	Geol. E. Rabajoli	Geol. T. Barbero	12/24	
2	Geol. E. Cogo	Geol. E. Rabajoli	Geol. T. Barbero	09/25	


GEO sintesi

Associazione tra Professionisti

File:

GC60721GB03.pdf

EVENTO ALLUVIONALE 5/6 Novembre 1994 con sovrapposizione aree allagate eventi 1993 e 2016



LEGENDA

Confine del territorio comunale desunto dalla planimetria catastale di riferimento regionale

Rete idrografica principale e bacini artificiali

Aree inondate/allagate in occasione dell'evento 21/25 Novembre 2016

Aree inondate/allagate in occasione dell'evento 22/23 Settembre 1993

ELEMENTI MORFOLOGICI ED EFFETTI AL SUOLO LEGATI AGLI EVENTI 5/6 Novembre 1994 e 13/16 Ottobre 2000

▲ Altezza raggiunta dalle acque di esondazione sul piano campagna, espressa in metri

Elementi morfologici puntuali

✱ Area con deposito prevalentemente ghiaioso-ciottoloso

✱ Area con deposito prevalentemente limoso-sabbioso

Elementi morfologici lineari

--- Canale d'erosione

→ Direzione di deflusso (correnti ad alta energia)

→ Direzione di deflusso (generica)

--- Forma relitta - incisa

--- Forma relitta - non incisa

--- Limite del fenomeno incerto

--- Orlo di terrazzo

--- Punto e direzione di esondazione

--- Sponda

--- Sponda erosa

Elementi morfologici poligonali

Area inondata/allagata

Canale attivo (al momento dell'osservazione)

Canale in alveo inattivo

Canale riattivato

Area con deposito non classificato

Area con deposito prevalentemente sabbioso-ghiaioso

Forma deposizionale in alveo - non vegetata/ non stabilmente vegetata

Forma deposizionale in alveo - stabilmente vegetata

DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI 5/6 Novembre 1994 e 13/16 Ottobre 2000

Danni puntuali

◆ Attraversamento

Danni lineari

--- Opera di sistemazione/Opera idraulica