

CITTA' DI ORBASSANO

RICHIEDENTI :

CIBRARIO Paolo C.F. CBRPLA46P20H3551

ROCCI Maria Albina c.f. RCCMLB52A64G087R

Via N. Sauro n° 26 -10043 Orbassano (TO)

OGGETTO : Integrazione alla relazione tecnica idraulica inerente alla verifica dello smaltimento delle acque meteoriche

Lo scrivente Ing. Ir. Rizzolo Giulio in qualità di tecnico abilitato ,che ha redatto la relazione tecnica di verifica idraulica presentata a Gennaio 2018 del Piano di Recupero (P.D.R. relativo alle aree definite dal Piano Regolatore Generale Comunale Vigente con la sigla 8.23.2 . collocato nel Comune di Orbassano, in zona centale , Via Cottolengo ,proposto dai soggetti richiedenti per una superficie totale di 686 mq ;

IN RIFERIMENTO

alla richiesta di integrazione formulata dalla P.A. comunale, nello specifico dal Responsabile dell' Settore Urbanistica del Comune di Orbassano l' Arch. Anglesio ,

DICHARA

Che le lievi modifiche apportate al progetto del PDR non modificano e invalidano la **verifica preventiva idraulica**, anzi migliorano le condizioni di smaltimento in quanto la superficie scolante effettiva è diminuita , anche se di poco (da 390 mq a 347 mq) . Pertanto si è optato tra le due soluzioni proposte ,anche in accordo con l' amministrazione comunale, per la realizzazione di due pozzi perdenti con le stesse dimensioni (un terzo facoltativo in fondo alla rampa) e non della vasca di laminazione all' interno dell' area verde , in cui verrà convogliata l' acqua meteorica della superficie impermeabile del cortile mediante una rete di caditoie e tubazioni e quella della copertura del fabbricato, ma solo dopo essere passata prima nella vasca di prima pioggia di circa 8 mc, prevista dall' Allegato Energetico Ambientale del Regolamento Edilizio , come meglio indicato nelle planimetrie progettuali redatte dai progettisti i allegate alla presente .

21 Gennaio 2019

In fede Il Tecnico :Ing. Ir. Rizzolo Giulio

