



Dott. Geol. Massimo CALAFIORE Ph. D.
Via Verdi, 5 – 10060 Candiolo (TO)
Tel./Fax 011-962.11.88 - Cell.329 68.68.313
www.geologia-manutenzione.it
e-mail: m.calafiore@geologia-manutenzione.it
posta elettronica certificata: m.calafiore@pec.it
Indagini geologiche e geologico-tecniche
Attività di ricerca finalizzata alla redazione di piani operativi
nel settore: Pianificazione territoriale e urbanistica,
Difesa del suolo e Manutenzione ordinaria del territorio
C.F. CLFMSM62D16F839X – Partita IVA 08740880011

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO












































COMUNE DI ORBASSANO

PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE STRUTTURALE N. 19
PROGETTO DEFINITIVO

CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI

Versione: 1	
TAVOLA G5	Scala 1:10.000 Data: LUGLIO 2012

Dott. Geol. Massimo CALAFIORE

	Orlo di terrazzo e scarpata erosionale relitta (altezza > 3 metri) talvolta obliterata da interventi antropici. Settori instabili per franosità potenziale dovuta a motivi litologici o morfologici (pendenza) e zone di accumulo di materiale fluitato dalle scarpate rosionali sovrastanti
	Orlo di terrazzo e scarpata erosionale relitta (altezza da 1 a 3 metri) talvolta obliterata da interventi antropici
	Orlo di terrazzo e scarpata erosionale relitta (altezza < 1 metro) talvolta obliterata da interventi antropici
	Orlo di rilevato o vallo di origine antropica
	Scarpate di cava
	Tratto di sponda soggetto ad erosione
	Alveo abbandonato
	Corso del Torrente Sangone nel 1880
	Corso del Torrente Sangone prima dell'alluvione del 1994 (per l'inviluppo storico dell'alveo del Sangone nel corso dei secoli si rimanda agli elaborati del prof. re V. ANSELMO)
	T. Sangone: aree interessate dall'evento alluvionale 1994 (per la tipologia del dissesto fare riferimento alla fascia fluviale)
	T. Sangone: aree interessate dall'evento alluvionale 2000 (per la tipologia del dissesto fare riferimento alla fascia fluviale)
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA
	EmA

